



Avant de monter l'Xportail dans son intégralité afin de le préparer à un usage pédagogique, il convient de bien prévoir l'outillage adapté.

Voici les outils à main dont vous aurez besoin :

- 1 tournevis cruciforme
- 1 tournevis cruciforme de petite taille
- 1 tournevis plat large

- 1 clé BTR de 2
- 1 clé torx de 5
- 1 clé torx de 3

Tout ce lot peut être obtenu en équipant un seul tournevis électrique, cela évitera une tendinite au poignet et divisera le temps de montage par 4, au moins.

- 1 clé plate de 13-14
- 1 pince à dénuder
- 1 cutter
- 1 tournevis plat d'électricien

