



Ce travail est à faire avec le logiciel **SolidWorks**, ici, nous utilisons **SolidWorks 2005**.

Demandez à votre **professeur** de vous mettre ce logiciel en route.

Vous **allez** créer un assemblage de pièces du **Xportail**, la patte de fixation sur le dormant.

Pour créer cet assemblage, vous **allez** tout d'abord dessiner des pièces simples que vous **assemblerez** par la suite.

Nous commençons par dessiner l'équerre.

Choisissez Nouveau dans la barre d'outils standard ou **Fichier Nouveau** dans le menu principal.

Sélectionnez Pièce dans la boîte de dialogue **Nouveau document SolidWorks** et validez.

Un volet contenant **3** onglets est apparu dans la zone de travail, à gauche. C'est l'onglet **Feature manager** qui est actif.

Passez maintenant à la leçon suivante pour commencer le dessin de l'équerre, l'esquisse.

